

El caso Maricunga

Luis Salazar C., Antonia Fortt Z.

Proyecto minero **Refugio** del titular **Compañía Minera Maricunga**.

Ubicado en las inmediaciones del complejo lacustre **Laguna Santa Rosa** y **Laguna del Negro Francisco**, situado entre ambas lagunas el **Corredor Biológico Pantanillo-Ciénaga Redonda**.

Este sitio **Ramsar** pertenece a la comuna de **Tierra Amarilla** de la **III Región de Atacama**.

III Región de Atacama

Complejo lacustre

Laguna Santa Rosa

Corredor Biológico
Pantanillo-Ciénaga
Redonda

Laguna del Negro
Francisco



En el año 2015, la SMA culminó un procedimiento sancionatorio contra la Minera Maricunga.



Clausurando el sector de pozos de extracción de agua RA-1, RA-2 y RA-3, del Corredor Biológico Pantanillo-Ciénaga Redonda.

70 HECTÁREAS

Se comprobó que la minera había desecado al menos 70 hectáreas de humedales.

El análisis de la prueba presentada permitió al tribunal establecer que **entre un quinto y un tercio de la vega se encuentra seco**

Mientras que **otro tercio estaría en vías de desecación**. Así mismo, el tribunal determinó que la causal del daño radica en la extracción de aguas subterráneas

La extracción del recurso hídrico incumplió las **Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA)** del proyecto, tanto en términos de sus posibles efectos en las vegas como en las medidas que debieron tomarse frente a **Impactos no anticipados**

Este caso es uno de los actos de daño ambiental más grandes detectados por la SMA

En el año 2022, la **Compañía Minera Maricunga (CMM)** presenta un documento que detalla un Plan de Reparación a la **Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)**. Luego, en 2023, el Tribunal Ambiental ordena una inspección ambiental en el área afectada. **Este caso aún se encuentra en desarrollo.**

